

## Instruktion för montering av PT100-sensor i lindningskanalen på sekundärsidan

VIKTIGT! Följande får endast utföras när transformatorn är spänningslös och jordad. Termometerns sensor måste monteras i lindningskanalen på sekundärsidan (LSP). Den får **absolut inte** monteras i primärlindningen! För ned nomexröret med sensorn i lindningskanalen med kablarna uppåt. Röret fixeras med siliconmassa.

OBSERVERA! Om PT100-instrument används måste 3 st PT100-sensorer monteras (en i varje lindningskanal). Om bara en sensor används (till exempel vid övervakning via central) skall denna placeras och avläsa temperaturen i den mittersta lindningen.

